

Carga inmediata en implante Prama RF en posición 2.3

Dr. Costantino Vignato, Dr. Giuseppe Vignato, Prot. Riccardo Finotello, Vicenza, Italia


El paciente acude a la consulta para eliminar la raíz del canino en posición 2.3 alrededor del que se ha perdido gran parte de hueso tanto en dirección vestibular como palatal. Se procede con la sustitución de la raíz perjudicada con un implante Prama RF y luego se procede a la carga inmediata.

“El implante Prama ha sido indispensable en el desarrollo de este caso porque gracias, precisamente, al mantenimiento de los picos óseos, los tejidos blandos superiores consiguen tener el sostén correcto para una cicatrización sana y estable.”



(Dr. Costantino y Dr. Giuseppe Vignato)



1. Caso clínico inicial.
2. Imagen clínica y radiográfica durante la inserción del implante y colocación de un tornillo quirúrgico.
3. El día siguiente de la inserción del implante se posiciona el provisional que cubre totalmente el alvéolo post-extracción.



4. A los 2 meses se quita el provisional. La cicatrización ha tenido lugar con éxito; los tejidos blandos aparecen sanos y estables y están sostenidos por los picos óseos.



5. Detalles de la corona definitiva.
6. Imagen clínica y radiográfica durante la entrega de la corona definitiva.
7. Seguimiento clínico y radiográfico a los 2 años.

Pide tu copia gratuita

PRAGMATICO

en el siguiente [enlace](#)